

**Anwesend:** Thomas Quill, Michael Brockmeier (Dez. 6: Bau- und Facilitymanagement), Axel Wibbelt (Dez. 6.1: Baumanagement, Neubau-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen), Jörg Harhaus (Dez. 6. TB. 2: Liegenschaften), Claudia Hannappel (Ref. 7 Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz), Helena Stutzinger-Hartlieb (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Gleichstellungsbüro, Protokollführerin), Katharina Neumann (SHK Gleichstellungsbüro)

**CAMPUS SÜD**

Nr.	Stelle	Mangel	Nennungen	Vorschläge/Bemerkungen <i>-kursiv. Zitate aus den Gefahrmeldungen</i>
1.	GB I, Raum 131	Sturzgefahr	1	Unmarkierter Treppenabsatz <i>„...ich stürzte zu Boden und knallte mit dem Kopf vor die Wand. Gott sei Dank Holz und nicht Beton. Das Ergebnis: eine Hüft- und Schulterprellung sowie eine schwere Gehirnerschütterung“</i> Der Absatz wird mit einem farbigen Kantenschutzprofil sichtbar gemacht.
2.	Danzer Weg Richtung Campus Nord	Lockerer, scharfkantiger Handlauf; rutschige Stufen und Kopfsteinpflaster; schlechte Beleuchtung	5	Das Dezernat 6 empfiehlt, diesen Weg bei schlechter Witterung und/oder Dunkelheit nicht zu benutzen. Die zuständige Fachabteilung im Dezernat 6 wurde beauftragt, die Stellen am Handlauf des Geländers zu bearbeiten.
3.	GB III Kopierraum	Lagerbox für Bierzeltgarnitur steht teilweise vor der Tür und somit im Weg	1	Die Hausverwaltung hat die Fachschaft Raumplanung aufgefordert, die Lagerbox bis Ende der 9. Kalenderwoche aus dem Türbereich zu entfernen.

4.	Parkplatz hinter GB I bis III	Dunkelheit	1	Zu welchen Zeiten ist die Beleuchtung angeschaltet? Die Scheinwerfer auf GB III leuchten den Parkplatz ausreichend aus. Die Außenbeleuchtung wird zentral für den Campus Süd in Abhängigkeit von Zeit und Lichtverhältnissen (z. B. bei Eintritt der Dämmerung) geschaltet.
5.	Kreuzung August-Schmidt-Straße/ Wilhelm-Dilthey-Straße	Unrechtmäßig parkende Autos, dadurch Behinderung von Fußgängern und des Straßenverkehrs	1	Das Parkverbot gilt nur für die August-Schmidt-Straße, auf der Wilhelm-Dilthey-Straße darf weiterhin geparkt werden.
6.	Treppenhaus WD 2, v. a. Abteilung für zentrale Beschaffung	Schlechte Lichtverhältnisse bei Notbeleuchtung	1	Die Treppenhausbeleuchtung kann jederzeit angeschaltet werden; Lichtschalter befinden sich unmittelbar neben den Türen.
7.	Pavillon 8 inklusive Parkplatz	Dunkelheit	1	<i>Studentinnen verlassen das Gebäude nur in Gruppen</i> Erscheint bei der Begehung ausreichend hell.
8.	Bushaltestelle „Am Gardenkamp“ bis zur Baroper Straße	Unzureichende Beleuchtung	1	Zuständigkeit Stadt Die TU Dortmund hat zusätzliche Leuchten anbringen lassen; weitere Maßnahmen liegen im Zuständigkeitsbereich der Stadt (wird weitergeleitet).
9.	Studentenwohnheim Gardenkamp	Teilstrecke vom Wohnheim zur Straße Am Gardenkamp ist unbeleuchtet und dicht bewachsen	1	Wird an das Studentenwerk weitergeleitet.

## CAMPUS NORD

10.	Emil-Figge-Str., Einfahrten 2, 4, 9-10, 11	Radweg und Straße durch	5	Zuständigkeit Stadt
-----	--	-------------------------	---	---------------------

		Hecken, Schilder und Pfeiler schlecht einsehbar;		<i>Verkehrsspiegel und Ausdünnen der Hecke würde helfen</i> Die Büsche werden regelmäßig zurückgeschnitten. Aufgrund der Unfallstatistik sieht die Stadt an dieser Stelle keinen Handlungsbedarf. Darüber hinaus werden Verkehrsspiegel nicht mehr eingesetzt. Wird an die Stadt weitergegeben.
11.	Emil-Figge-Straße Kreuzung Vogelpothsweg	Irritation durch Ampeln	1	Die Ampelanlage gehört in den Zuständigkeitsbereich der Stadt.
12.	Parkplatz EF 50	Zugangswege, Dunkelheit, Rutschgefahr durch Laub und unebene Bodenplatten; defekte Beleuchtung, wildes Parken von Autos	17	<i>Laternen Nr. 322, 445, 323</i> <i>Neue Parkplatzmarkierungen?</i> Defekte Laternen werden repariert, neue Parkplatzmarkierung wird geprüft. Im Hinblick auf die sehr kostenintensive Erweiterung der Beleuchtung wird Dezernat 6 prüfen, ob hierfür mittelfristig Finanzierungsmöglichkeiten gegeben sind. Die Bodenplatten auf den Zuwegungen wurden bereits aufgenommen, teilweise ausgetauscht und neu verlegt.
13.	Parkplatz EF 50, Straßenquerung	Gefährliche Verkehrssituation	1	Zuständigkeit Stadt <i>Zebrastrifen wünschenswert; 30km/h Zone müsste schon vor der Straßenquerung EF 50 beginnen und nicht erst vor der Bushaltestelle</i> Dezernat 6 fragt bei der Stadt an, ob die 30er – Zone verlängert werden kann.
14.	Schnettkerbrücke	Fehlende Beleuchtung des Radweges	1	Zuständigkeit Stadt Wird an die Stadt weitergegeben.
15.	Behindertenparkplatz EF 50	Sturzgefahr durch lose Regenwassergitter	1	Die Ablaufrinne inklusive Abdeckung wird derzeit erneuert. Voraussichtliche

				Fertigstellung in der 9. Kalenderwoche.
16.	Fahrradständer östliche Seite EF 50	Dunkelheit	1	Bei der Begehung erschien die Beleuchtung ausreichend. Es wird empfohlen in den Wintermonaten die Fahrradständer vor dem Gebäude zu benutzen.
17.	EF 50 Foyer	Gesundheitsgefahr durch Zigarettenqualm	1	Die Pförtner wurden entsprechend angewiesen. Ein Raucherpavillon an der westlichen Seite der EF 50 ist bereits aufgestellt und in Betrieb genommen worden.
18.	Treppenhaus H-Bahn <>S-Bahn	Rutschgefahr bei Regen und Schnee	1	Zuständigkeit H-Bahn-Gesellschaft Wird an die H-Bahngesellschaft weitergeleitet.
19.	Fußweg unter der H-Bahn	Dunkelheit und Rutschgefahr	1	Der Fußweg ist bei Dunkelheit und/oder schlechter Witterung zu meiden.
20.	Weg von der S-Bahn Station an der Bibliothek vorbei zur Bushaltestelle	Dunkelheit	1	Momentan werden u.a. auch in diesem Bereich neue Mastleuchten aufgestellt. Zusätzlich wird an dem H-Bahn-Pfeiler am Vogelpothsweg ein Scheinwerfer angebracht. (Die Arbeiten zur Erneuerung der Mastleuchten im Bereich der S-Bahnstation und die Ergänzung des Scheinwerfers für den Verkehrsweg vor dem Nebeneingang der Universitätsbibliothek werden in ca. März 2015 beendet werden.)
21.	Vogelpothsweg, Bushaltestelle „Do-Universität“	Dunkelheit; gefährliche Straßenquerung;	7	Zuständigkeit Stadt Der gesamte Bereich unterhalb der Mensabrücke wird erneuert. Ursprünglich war der Baubeginn für 2014 geplant, ist jetzt aber auf Herbst 2015 verschoben. In diesem Zusammenhang entstehen mehrere Straßenquerungen, eine breitere Parkbucht für Busse sowie ein neues

				Beleuchtungskonzept.
22.	Parkplatz Erich-Brost-Institut	Dunkelheit	2	Das Problem ist bekannt und wird vom Dezernat 6 behoben.
23.	Kreuzung Otto-Hahn-Str/Marie-Curie-Allee	Sturzgefahr durch unebenen Weg	1	Dies ist kein offizieller Weg, deshalb besteht auch kein Handlungsbedarf.
24.	Otto-Hahn-Straße, Fußgängerquerung Einfahrt 29	Zwar gibt es Markierungen für Sehbehinderte, jedoch keine sonstigen Straßenverkehrsregelungen	1	Zuständigkeit Stadt <i>Zebrastreifen oder 30er-Zone wäre wünschenswert</i> Dezernat 6 gibt dies als Anregung an die Stadt weiter.
25.	Sportinstitut Richtung Studentenwohnheim Meitnerweg	Weg an der S-Bahn ist komplett unbeleuchtet		Dieser Weg sollte bei Dunkelheit und/oder schlechter Witterung nicht genutzt werden. Stattdessen bietet sich der Weg entlang der Otto-Hahn-Straße an.
26.	Parkplatz Otto-Hahn-Straße	Dunkelheit	1	Bestätigt sich bei der Begehung nicht. Parkplatz ist gut ausgeleuchtet.
27.	Schotterweg zwischen SRG und OH 12, inklusive Treppe	Sturzgefahr durch unebenen Weg; Wasser sammelt sich vor der Treppe; unebener Übergang von gepflastertem Weg zur Treppe	3	<i>Schotter, der auf einem Haufen daneben liegt, wurde nicht gestreut</i> Dieser Weg ist eine Interimslösung und wird daher auch nicht befestigt.
28.	Eingangstür am SRG	Türsensor reagiert nicht bei kleinen Personen	1	Tür reagiert träge und muss nachgestimmt werden. Wird mit der Hausverwaltung geklärt.
29.	Unbefestigter Weg zwischen SRG und DELTA	Dunkelheit	1	Statt der Trampelpfade lieber den befestigten Weg benutzen.
30.	Eingang des DELTA	Absperrpfähle werden dauerhaft entfernt und Autos verkehren unrechtmäßig	1	Das Problem ist bekannt. Das Dezernat 6 kümmert sich um das Problem.