

## Campus Süd

	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen <i>Kursiv: Aus den Gefahrstellenmeldungen</i>	Anmerkungen Gleichstellungsbüro und weiteres Vorgehen
1.	Parkplatz am Südcampus hinter den GB I-III, der Parkplatz unter der H-Bahn (Gebäude Nr. 30-32)	Dunkelheit	1	<i>Parkplatz unter der H-Bahn (Ende August-Schmid Straße) wirkt ziemlich duster.</i>	Wurde bereits in den letzten Jahren gemeldet.  <b>Gefahrstelle wird erneut vom Dez. 6 besichtigt.</b>
2.	Gebäude Nr. 37- südliche Seite. Eingang Büro Anbau und Fußweg entlang des Büro Anbaus in Richtung Parkplatz Nr. 42	Dunkelheit	1	Schlechte Beleuchtung	Rutschgefahr bei letzter Begehung gemeldet (vgl. Meldung 6, 2019) <b>Gefahrstelle wird erneut vom Dez. 6 besichtigt.</b>
3.	Parkplatz am Ende der Wilhelm-Dilthey-Straße (Parkplatz neben Gebäude Nr. 43)	Dunkelheit	1	Schlechte Beleuchtung	<b>Gefahrstelle wird vom Dez. 6 besichtigt.</b>
4.	Treppen vom Seiteneingang Pavillon 8, Campus Süd, in Richtung Baroper Straße bzw. Referat Hochschulkommunikation (Gebäude Nr. 38)	Rutschgefahr	1	<i>Auf dem mittleren Plateau sammelt sich Regenwasser, das nicht abfließt.</i>	<b>Gefahrstelle wird vom Dez. 6 besichtigt.</b>
5.	Treppenbereich Danzer Weg hinter Gebäude Nr. 30-32	Schlechter Zustand	1	<i>Schlechter Zustand der Treppe; Absperrzeichen liegt am Boden</i>	Bereits bei vergangenen Begehungen gemeldet. <b>Gefahrstelle wird erneut vom Dez. 6 besichtigt.</b>

## Campus Nord

	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen <i>Kursiv: Aus den Gefahrmeldungen</i>	Anmerkungen des Gleichstellungsbüro und weiteres Vorgehen
6.	Parkplatz E24 unter der H-Bahn	Dunkelheit	2	Schlecht beleuchtet	Der Teil des Parkplatzes hinter dem Audimax wurde bei der letzten Begehung besichtigt (Meldung 7). <b>Gefahrstelle wird vom Dez. 6 besichtigt.</b>
7.	H-Bahn-Station (Campus Nord): Mit Blick Richtung Sportinstitut führt rechts von der H-Bahn-Station eine Treppe zum Parkplatz E21; unten trifft sie auf eine weitere Treppe, die aus Richtung Audimax kommt.	Dunkelheit, Lampe ausgefallen	2	Schlecht beleuchtet. <i>Das Ende der Treppe bzw. die angrenzende Fläche auf der Parkplatz-Ebene habe ich bereits als recht unangenehm erlebt.</i>	<b>Gefahrstelle wird im Sommer vom Dez. 6 besichtigt.</b>
8.	Straßenübergang zwischen Rückseite Universitätsbibliothek und Parkplatz Vogelpothsweg (Einfahrt E22)	Schlechte Einsicht, Sträucher zu hoch	2	<i>Fußgänger könnten schnell übersehen werden, sogar bei den gültigen „Tempo 30“-Schildern.</i>	<b>Gefahrstelle wird vom Dez. 6 besichtigt.</b>
9.	Weg am Erich-Brost-Institut	Dunkelheit	2	<i>Lampen wurden abgeschaltet.</i>	Wurde bei der letzten Begehung besichtigt (Meldung 8, 2019); da die Beleuchtung eingeschaltet war, war es in diesem Bereich nicht zu dunkel. <b>Dez. 6 veranlasst Einschaltung der Beleuchtung.</b>
10.	Im Seminarraumgebäude (SRG Friedrich-Wöhler-Weg 6) Eingang Erdgeschoss (links) direkt neben dem Haupteingang.	keine Desinfektionsmöglichkeit	1	<i>Am Eingang ist keine Desinfektionsmöglichkeit gegeben.</i>	<b>Desinfektionsspender wurde angebracht</b>

	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen <i>Kursiv: Aus den Gefahrmeldungen</i>	Anmerkungen des Gleichstellungsbüro und weiteres Vorgehen
11.	Geschossbau G3 (Fakultät BCI) an der Metalltreppe (Gebäude Nr. 6)	Licht defekt/ Dunkelheit	1	Schlecht beleuchtet	<b>Die Reparatur ist erfolgt.</b>
12.	Weg zum Parkplatz hinter der Emil-Figge Str. 50	Dunkelheit	1	Schlecht beleuchtet <i>Vor Corona empfand ich die Pfade zwischen dem Parkplatz und der Emil-Figge Straße 50 im Dunkeln als unsicher und zu wenig ausgeleuchtet.</i>	Die Wege zum Parkplatz wurden in der Vergangenheit schon einmal gemeldet. Hier scheint die Belaubung der Bäume und Sträucher ein wesentlicher Faktor für das Unsicherheitsgefühl zu sein. <b>Gefahrstelle wird im Sommer vom Dez. 6 beachtigt.</b>
13.	Emil-Figge-Straße, Zuwege zum Campus, wenn der Flohmarkt stattfindet	Barrierefreiheit	1	Barrieren für Fußgänger*innen, Rollstuhlnutzer*innen und Radverkehr <i>Der Flohmarktbetreiber sperrt die Zuwege ab, dadurch ist auch der Zugang für Mitarbeitende zur Universität nicht mehr barrierefrei.</i>	Die Meldung sollte mit dem zuständigen Betreiber des Flohmarkts besprochen werden; Ziel sollte es sein, dass Angehörige der TU Dortmund immer barrierefrei in die Gebäude der TU kommen können. <b>Dez. 6 wird Kontakt zum Flohmarktbetreiber aufnehmen und die Meldung besprechen</b>
14.	Fahrradständer vor Haupteingang der Emil-Figge Straße 50 (Gebäude 8)	Rutschgefahr	1	Mögliches Verletzungsrisiko <i>Die Fahrräder stehen, nicht auf einem gepflasterten Untergrund, sondern direkt auf der Wiese. Bei Regen ist es dort sehr matschig und eventuell rutschig.</i>	Wurde bereits in den letzten Jahren gemeldet. <b>Gefahrstelle wird bei Regen vom Dez. 6 beachtigt.</b>
15.	Die Ausfahrt per PKW von der Leonhard-Euler Str. und Ausfahrten 9 und 10 auf die Emil-Figge Str.	Schlechte Einsicht	3	Gefahr für Fußgänger*innen und den Radverkehr	Die schlechte Sicht wurde bereits in den letzten Jahren gemeldet (z. B. Meldung 21, 2019). <b>Dez. 6 arbeitet gemeinsam mit der Stadtverwaltung an einer Lösung.</b>

	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen <i>Kursiv: Aus den Gefahrmeldungen</i>	Anmerkungen des Gleichstellungsbüro und weiteres Vorgehen
16.	Einfahrt 11 beim IBZ auf die Emil-Figge Str.	Schlechte Einsicht	1	<i>Einfahrt ist (...) insbesondere für Fußgänger*innen, aber auch Fahrradfahrer*innen, extrem gefährlich. Es ist sehr schlecht einsehbar, ob sich eine Person von rechts der Ausfahrt nähert, besonders dann, wenn die Person sehr nah an der Gebäudefassade des IBZ geht.</i>	Wurde bereits in der Vergangenheit gemeldet. Eine dicke Stopp-Linie half, es zu mildern. <b>Gefahrstelle wird erneut vom Dez. 6 besichtigt.</b>

## Weitere Orte außerhalb des Verantwortungsbereichs der TU Dortmund

	Ort	Mangel	Nennungen	Bemerkungen, Notizen <i>Kursiv: Aus den Gefahrmeldungen</i>	Anmerkungen Gleichstellungsbüro
17.	Danzer Weg	Rutschgefahr, Dunkelheit	3	Der Weg ist bei Nässe sehr rutschig und nicht ausreichend ausgeleuchtet	Der Weg wurde mehrmals gemeldet. Da er durch ein Biotop führt, erfolgen keine weiteren Maßnahmen. Die Nutzung eines anderen Weges wird empfohlen.
18.	Bushaltestelle „Am Gardenkamp“ (Stockumerstr.)	Ampel	1	<i>An der Bushaltestelle "Am Gardenkamp" (Stockumer Str.) rennen regelmäßig Studierende bei fließendem Verkehr über die Straße, weil der Bus gerade kommt.</i>	Hier sollte bei der Stadt eine Fußgängerampel eingefordert werden.
19.	Bereich unter Mensabrücke und zwischen Audimax und S-Bahn	Kein Fußgängerüberweg	3	Gefahr beim Überqueren der Straße	Wird jedes Jahr gemeldet. Die Umbauarbeiten der Stadt verzögern sich weiter. Es wurden Geschwindigkeitskontrollen angefordert um die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km durchzusetzen.
20.	Verbindungsweg am Grünstreifen zwischen Martin-Schmeißer-Weg, Joseph-von-Fraunhofer-Straße und Hauert	Dunkelheit	1	Verbindungsweg sehr schlecht beleuchtet	Hierzu gab die Stadt Dortmund an, dass die Bereiche als Rückzugsgebiet für Tiere gelten und deshalb nicht beleuchtet werden. Die Nutzung eines anderen Weges wird empfohlen.